

Musée d'Art Spontané - Auto-déclaration Accessibilité des bâtiments - 2025

Certification Access-i : Non

Stationnement :

Pas d'emplacement PMR en voirie. Possibilité de dépose-minute devant le musée.

Cheminement trottoir-entrée :

Circulation présentant quelques obstacles mais franchissables avec aide (pavés irréguliers).

Présence de pente praticable.

Entrée du musée :

Entrée principale accessible.

Il y a une seule marche de maximum 10 cm, non compensée par une rampe.

Circulation Rez-de-chaussée :

Il y a une seule marche de maximum 10 cm, non compensée par une rampe.

Circulation sous-sol :

Non-accessible (uniquement par escalier).

Toilette adaptée :

Pas de toilette adaptée.

Personnel :

Sensibilisé aux handicaps intellectuels.

Contact du musée :

Mnouma Narjissee; sngrfks@gmail.com; +33 695 41 48 43

Cette fiche est une auto-déclaration du musée. Nous faisons en sorte de vous informer au mieux, mais n'hésitez pas à contacter le musée si vous avez d'autres questions.

Museum voor Spontane Kunst - Zelfverklaring toegankelijkheid van de gebouwen - 2025

Gecertificeerd Access-i: Nee

Parkeren:

Geen PBM-ruimte op de straat. Drop-off optie beschikbaar voor het museum.

Pad van stoep naar ingang:

Er zijn enkele hindernissen, met assistentie is toegang mogelijk (kasseien).

Aanwezigheid van begaanbare helling.

Ingang museum:

Hoofdingang toegankelijk.

Er is één trede aanwezig van maximaal 10 cm, die niet wordt gecompenseerd door een hellingbaan.

Circulatie Gelijkvloers:

Er is één trede aanwezig van maximaal 10 cm, die niet wordt gecompenseerd door een hellingbaan.

Circulatie naar benedenverdieping:

Niet toegankelijk (enkel met de trap).

Aangepast toilet:

Geen aangepast toilet.

Medewerkers:

Bewust van intellectuele handicaps.

Contactpersoon:

Mnouma Narjis; sngrfks@gmail.com; +33 695 41 48 43

Deze fiche werd ingevuld door het museum zelf. We doen ons best om u zo goed mogelijk te informeren, maar aarzel niet om contact op te nemen met het museum als u nog vragen heeft.