

Musée des Égouts

Auto-déclaration accessibilité 27/08/2024

Certification Access-i : Oui, 2024.

A noter : Le site n'est pas accessible aux personnes en chaise roulante car les différents niveaux du musée sont accessibles uniquement via des escaliers.

Stationnement :

Emplacement PMR en voirie à proximité. Possibilité de dépose-minute.

Cheminement trottoir-entrée :

Circulation aisée.

Entrée du musée :

Entrée principale non accessible (présence de 4 marches, sans main-courante), sans entrée alternative.

<https://maps.app.goo.gl/QHG8APkKUPQtTcjo6>

Circulation Rez-de-chaussée :

Les circulations intérieures sont larges et sans obstacles, le revêtement du sol est dur et non glissant.

Circulation verticale :

Les étages sont accessibles uniquement par escalier avec une seule main courante, non dépassante, voire non continue aux endroits stratégiques. Les tapis antidérapants situés sur certaines marches peuvent être dangereux.

Toilette adaptée :

Toilette non adaptée.

Personnel :

Sensibilisé aux handicaps et présence boucle à induction magnétique.

Matériel à disposition :

Chaises pliantes disponibles. Distribution de bouchons d'oreille (à la demande). Support en relief (à la demande). Boîte à manipulation. Jeux de son et d'odeur à reconnaître.

Contact du musée :

Martin Angenot; martin.angenot@brucity.be; **02 279 43 85**

Riolenmuseum

Zelfverklaring toegankelijkheid - 27/08/2024

Gecertificeerd Access-i: Ja, 2024.

Let op: De locatie is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers, omdat de verschillende verdiepingen van het museum alleen via trappen bereikbaar zijn.

Parkeren:

PBM-parkeerplaats in de buurt. Drop-off op aanvraag.

Pad van stoep naar ingang:

Gemakkelijk navigeren.

Ingang museum:

De hoofdingang is niet toegankelijk (4 treden, geen leuning), zonder alternatieve ingang. <https://maps.app.goo.gl/QHG8APkKUPQtTcjo6>

Circulatie Gelijkvloers:

De binnenpaden zijn breed en vrij van obstakels en de vloeren zijn hard en antislip.

Circulatie op de verdieping:

De bovenste verdiepingen zijn alleen toegankelijk via een trap, met een enkele leuning die niet uitsteekt of niet doorlopend is op strategische punten. De antislipmatten op sommige treden kunnen gevaarlijk zijn.

Toilet aangepast:

Toilet niet toegankelijk.

Medewerkers:

Bewustzijn van handicaps vergroten en aanwezigheid van een magnetische inductielus

Beschikbare apparatuur:

Klapstoelen beschikbaar. Uitdelen van oordopjes. Ondersteuning in reliëf. Stimulatiedoos. Geluids- en geurspelletjes om te herkennen.

Contactpersoon :

Martin Angenot; martin.angenot@brucity.be; **02 279 43 85**